

**1**

• Unhook the left socket lever by pushing down and away from the socket.  
 • Unhook the right socket lever by pushing down and away from the socket.  
 • Gently press left socket lever and the load plate will lift from the socket.  
 • Open the load plate and make sure not to damage any of the pins inside of the socket.  
 • Align the notches on the CPU to the notches in the socket.  
 • Lower the processor straight down into the socket.  
 • Lower the load plate back so it is resting on the CPU.  
 • Press the right socket lever to ensure the load plate engages under the socket.  
 • Press the left socket lever to ensure the load plate engages under the socket.  
 • Carefully lock the lever back into place.

• 左側のソケットレバーを下向きに押し、ソケットから離します。  
 • 右側のソケットレバーを下向きに押し、ソケットから離します。  
 • 右側のソケットレバーを押し下げ、ソケットから持ち上げます。  
 • コードプレートを開いてください。ソケット内のピンが損傷しないよう十分に注意してください。  
 • ソケットのノッチにCPUのノッチを合わせます。  
 • CPUをソケットに直下向きに押し込みます。  
 • コードプレートをCPUの上に置き、その位置に下向きに押し込みます。  
 • コードプレートがソケットの下で確実にかみ合うよう、右側のソケットレバーを押し下げてください。  
 • コードプレートの左側のノッチの下で確実にかみ合うよう、左側のソケットレバーを押し下げてください。  
 • レバーを静かに所定の位置に戻してロックしてください。

• Débloquer le levier gauche du socket en appuyant et dégageant le levier vers la droite.  
 • Débloquer le levier droit du socket en appuyant et dégageant le levier vers la droite.  
 • Lever le levier gauche du socket avec précaution, et le mécanisme de retenue se soulèvera du socket.  
 • Ouvrir la plaque et vérifier qu'aucune broche ne soit endommagée.  
 • Aligner les détrompeurs du processeur aux détrompeurs du socket.  
 • Insérer le processeur dans le socket sans forcer.  
 • Rabattre la plaque afin qu'elle repose sur le processeur.  
 • Rabattre le levier droit du socket pour que le bord de la plaque s'insère sous le socket.  
 • Rabattre le levier gauche du socket pour que le bord de la plaque s'insère sous le socket.  
 • Bien rebloquer le levier dans sa position initiale.

• Empuje la palanca izquierda de la toma hacia abajo y hacia afuera de la toma para desengancharla.  
 • Empuje la palanca derecha de la toma hacia abajo y hacia afuera de la toma para desengancharla.  
 • Presione con suavidad la palanca izquierda de la toma, y la placa de carga se levantará de la toma.  
 • Abra la placa de carga y asegúrese de que no haya daños en las clavijas de dentro de la toma.  
 • Alinee las muescas del CPU con las de la toma.  
 • Baje el procesador en la toma sin inclinarlo.  
 • Baje la placa de carga nuevamente para que descansase sobre el CPU.  
 • Presione la palanca derecha de la toma para asegurarse de que la placa de carga se enganche debajo de la toma.  
 • Presione la palanca izquierda de la toma para asegurarse de que la punta de la placa de carga se enganche debajo de la toma.  
 • Vuelva a fijar con cuidado la palanca en su lugar.

• Destave a alavanca esquerda do soquete pressionando-a para baixo e para fora do soquete.  
 • Destave a alavanca direita do soquete pressionando-a para baixo e para fora do soquete.  
 • Pressione gentilmente a alavanca esquerda do soquete e a placa de base se erguerá do soquete.  
 • Abra a placa de base e tenha cuidado para não danificar qualquer dos pinos dentro do soquete.  
 • Alinhe as marcas na CPU com as marcas no soquete.  
 • Abaxe o processador em linha reta dentro do soquete.  
 • Abaxe a placa de base de volta, de forma que se acomode sobre a CPU.  
 • Pressione a alavanca direita do soquete para garantir que a placa de base fique fixa sob o soquete.  
 • Pressione a alavanca esquerda do soquete para garantir que a extremidade da placa de base fique fixa sob o soquete.  
 • Com cuidado, trave a alavanca de volta em seu lugar.

• Durch Herunter- und gleichzeitiges auf die Seite -drücken entriegeln Sie den linken Sockethebel.  
 • Durch Herunter- und gleichzeitiges auf die Seite -drücken entriegeln Sie den rechten Sockethebel.  
 • Drücken Sie vorsichtig den linken Sockethebel herunter, damit sich die CPU-Halterung vom Socket hebt.  
 • Beschädigen Sie beim Öffnen der CPU-Halterung keine der innerliegenden Pins des Sockels.  
 • Die Einkerbungen an der CPU und auch am Socket zeigen Ihnen, wie sie die CPU richtig einsetzen.  
 • Legen Sie die CPU auf den Socket.  
 • Schließen Sie die CPU-Halterung, dass diese auf der CPU aufliegt.  
 • Drücken Sie zuerst den rechten und dann den linken Sockethebel soweit herunter, bis die CPU-Halterung unter dem Socket einrastet.  
 • Danach verriegeln Sie vorsichtig den Hebel auf dem Board.

**2**

Apply a small, pea-sized drop of thermal paste to the middle of the processor. Install your processor's heatsink and fan.

プロセッサの中心部に小さな豆粒大の熱ペースト一滴を塗ります。プロセッサの放熱板とファンを設置します。

Appliquez une petite goutte de pâte thermique, de la taille d'un petit pois, sur le milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.

Aplique una gota pequeña de pasta térmica del tamaño de una arveja en el medio del procesador. Instale el dissipador térmico y el ventilador de su procesador.

Aplique uma gota pequena de pasta térmica em formato de ervilha no meio do processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

Bringen Sie einen kleinen, erbsengroßen Tropfen Wärmeleitpaste auf die Mitte des Prozessors auf. Installieren Sie den Kühlkörper und den Lüfter für den Prozessor.

請於兩個處理器中央塗上豌豆大小水滴狀的散熱膏，隨後安裝處理器散熱片和風扇。

請于两个处理器中央涂上豌豆大小水滴状的散熱膏，隨後安裝處理器散熱片和風扇。

**3**

Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port. Connect a monitor to the output connector of the graphics card.

ひとつのキーボードのプラグをUSBポートまたはPS/2ポートに差し込みます。

Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2.

Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2.

Conecte um teclado a uma porta USB ou PS/2.

Schließen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.

請連接一個鍵盤到USB埠或PS/2埠。

請連接一個鍵盤到USB接口或PS/2接口。

Note: 6-pin connector required for multi-GPU.  
 メモ: マルチGPUには6ピンコネクタが必要が必要です。  
 Note: Un conector de 6-pines es necesario para utilizar multi-GPU.  
 Nota: Un conector de 6-pines necesario para multi-GPU.  
 Observação: conector de 6 pinos necessário para multi-GPU.  
 Beachten Sie: Ein 6-Pin-Anschluss ist erforderlich für Multi-GPU-Betrieb.  
 注意: 在多 GPU 环境下需使用 6pin 连接線  
 注意: 在多 GPU 环境下需使用 6pin 连接線

**5**

Insert your graphics card into the PCI-E 3.0 slot. Connect a monitor to the output connector of the graphics card.

挿入グラフィックス・カードをPCI-E 3.0 スロット。モニターをグラフィックス・カードの出力コネクタに接続します。

Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E 3.0. Connecter un écran au connecteur de sortie de la carte graphique.

Inserte la tarjeta gráfica en la ranura PCI-E 3.0. Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta gráfica.

Insira sua placa de vídeo no slot PCI-E 3.0. Conecte um monitor ao conector de saída da placa de vídeo.

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-3.0-Steckplatz. Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.

將您的顯示卡安裝於 PCI-E 3.0 插槽。將顯示器接上顯示卡的輸出埠。

將您的顯示卡安裝於 PCI-E 3.0 插槽。將顯示器接上顯示卡的輸出埠。

**6**

Connect from power supply. Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary depending on the hard disk drive and graphic card's power requirements.

電源に接続します。電源コネクタのプラグをグラフィックス・カードとハードディスク・ドライブの両方に差し込みます。電源コネクタのタイプはハードディスク・ドライブおよびグラフィックス・カードの電力要件によって異なります。

Branchez l'alimentation. Connectez les câbles d'alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

Conecte os conectores de energia à placa de vídeo e à unidade de disco rígido. Os tipos de conectores de energia variam dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rígido e da placa de vídeo.

Schließen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhängig vom Festplatten-Typ und der Stromaufnahme der Grafikkarte.

請將顯示卡和硬碟機接上電源連接線。電源連接線的類型將取決於硬碟機和顯示卡的接頭類型。

請將顯示卡和硬碟機接上電源接口。電源連接線的類型必須與硬碟機和顯示卡的接口類型一致。

**7**

Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side), at least one DIMM in each bank of slots.

DIMMを適切なDIMMスロットに挿入します(裏側参照)。スロットの各バンクに少なくとも1つのDIMMが必要です。

Installez les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre côté), au moins un DIMM pour chaque banc de slots.


Instale los módulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro lado), por lo menos un DIMM en cada banco de las ranuras.

Instale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado), pelo menos uma DIMM em cada grupo de slots.

Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckplätze (siehe andere Seite), mindestens einen Riegel in jede Speicherbank.

將記憶體模組安裝於適當的記憶體插槽(請參考背面)。並於各記憶體插槽區安裝一個以上的記憶體模組。

將內存模塊安裝到適當的內存模塊插槽(請參考背面)。并于各內存插槽區安裝一個以上的內存模塊。



**7**

**SATA Connection** (SATA接続 • Conexión SATA • SATA Conexión • Conexão SATA • SATA Anschluss • SATA 插槽 • SATA 连接头)

Connect one hard disk drive to either one of the SATA Connectors or to the SAS depending on the hard disk drive connection type. (Cable sold separately)

1つのハードドライブディスクを、ハードディスクドライブの接続タイプに応じて、SATAコネクタまたはSASコネクタのどちらかに1つに接続してください。(ケーブル別売)

Connectez un disque dur à un des connecteurs SATA ou le connecteur SAS dépendant du type de disque dur. (Câble vendu séparément)

Conecte un disco duro a uno de los puertos SATA o al puerto SAS, dependiendo del tipo de conexión que traiga su disco duro. (Cable se vende por separado)

Conecte uma unidade de disco rígido a um dos conectores SATA ou ao conector SAS, dependendo do tipo de conexão da unidade de disco rígido. (Cabo vendido separadamente)

Verbinden Sie Ihre Festplatte mit einem der zahlreichen SATA-Anschlüsse oder dem SAS-Anschluss, abhängig vom verwendeten Festplattentyp. (Kabel separat erhältlich)

依照硬碟機接口類型，將硬碟機接上任一SATA埠頭或是經由轉接線連結至SAS埠頭。(轉接線需另購)

依照硬碟機接口類型，將硬碟機接上任一SATA埠頭或是經由轉接線連結至SAS埠頭。(轉接線需另購)

**4**

Make sure your power supply's power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and both 8-Pin CPU Power Connectors to the motherboard. Optional: for overclocking it is recommended to install two 6-Pin CPU Power Connectors as well.

パワーサプライの電源スイッチがOFFになっていることを確認した上で、24-Pin ATX 電源コネクタと8-Pin CPU 電源コネクタをマザーボードに接続してください。オプション: 2つの6-Pinを設置するにはクロックアップすることが推奨されます。

Assurez-vous que le bouton d'allumage de votre alimentation soit sur OFF (Eteint), puis connectez votre connecteur d'alimentation 24-pin ATX ainsi que les deux connecteurs d'alimentation 8-pin du processeur à la carte mère. Optionnel: pour l'overclocking, il est également recommandé d'installer deux connecteurs d'alimentations processeur 6 pin.

Asegúrese que el botón de la fuente de alimentación este en la posición OFF y después continué conectando el conector de alimentación ATX 24-pines y los dos de 8-pines de la CPU a la placa madre. Opcional: para el overclocking, se recomienda instalar dos conectores 6-pin de alimentación del CPU también.

Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentação esteja na posição DESLIGADO e em seguida conecte o seu conector de energia ATX de 24 pinos e os dois conectores de energia da CPU de 8 pinos à placa-mãe. Opcional: para o overlocking, recomenda-se a instalação de mais dois conectores de energia da CPU de 6 pinos.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie nun den 24-Pin-ATX-Stromanschluss und beide 8-Pin-CPU-Stromanschlüsse mit Ihrer Hauptplatine. Optional: Zum Übertakten sollten zusätzlich zwei 6-Pin-CPU-Stromanschlüsse eingesteckt werden.

請先確認您的電源供應器的電源開關已關閉，隨後連接 24-Pin ATX 電源連接線及兩條 8-Pin CPU 電源連接線至主板上。選擇性安裝：如需超頻，建議您同時接上兩條 6-Pin CPU 電源連接線。

請先確認您電源供應的電源開關是否已關閉，隨後連接 24-Pin ATX 電源連接線及兩條 8-Pin CPU 電源連接線至主板上。選擇性安裝：如需超頻，建議您同時接上兩條 6-Pin CPU 電源連接線。

**8**

Press the onboard Clear CMOS button. Press the Power Button.

搭載のクリアー CMOS ボタンを押します。電源ボタンを押します。

Effectuer un Clear CMOS. Presione el botón de borrador el CMOS (onboard Clear CMOS).

Pressione o botão onboard de Limpar CMOS. Drücken Sie auf den On-Board-CMOS-Lösch-Schalter.

按一下主機板上的清除 CMOS 資料功能按鈕。按一下電源開關。

Drücken Sie auf den On-Board-CMOS-Lösch-Schalter. Drücken Sie auf den Power-Schalter.

按一下主機板上的清除 CMOS 資料功能按鈕。再按一下電源開關以啟動系統。

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear CMOS button once then press the Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.

電力供給裝置上，電源開關將 ON 位置。主機板上的 LED 燈會亮起。按一下主機板上的清除 CMOS 資料功能按鈕。再按一下電源開關以啟動系統。此時，恭喜您，系統已啟動且畫面上應該正常出現 BIOS 的 POST 程序。

**8**

En la fuente de alimentación déle vuelta al interruptor hasta la posición ON. Los LEDs ahora serán encendidos en la Placa Madre. Presione el botón de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el botón de Power (Encendido) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora debería recibir el POST en su pantalla.

Na fonte de alimentação, coloque o interruptor de energia na posição LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderão na placa-mãe. Pressione o botão onboard de Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botão de energia para o funcionamento de energia para o sistema. Neste estágio final, você deve ser recebido pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

切換電源供應器上的開關至 ON 的位置。主機板上的 LED 燈會亮起。按一下主機板上的清除 CMOS 資料功能按鈕。再按一下電源開關以啟動系統。此時，恭喜您，系統已啟動且畫面上應該正常出現 BIOS 的 POST 程序。

切換電源供應器上的開關至 ON 的位置。主機板上的 LED 燈會亮起。按主機板上的清除 CMOS 按鈕。再按電源開關以啟動系統。此時，恭喜您，系統已啟動且畫面上應該正常出現 BIOS 的 POST 程序。

